

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

АКТ № 1-16

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ 110 кВ и 35 кВ
УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОРУ ПС 110 кВ и ПС 35 кВ**

от "21" сентября 2016г.

Оборудование разъединители РЛНД-110 и РЛНД-35Подразделение РЭС – 1, РЭС – 2, РЭС – 3Место расположения ПС 110 кВ и ПС 35 кВ

Комиссия в составе:

председателя	<u>начальника ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Махчаева А.Р.</u>
членов комиссии:	<u>инженера ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Печуричко М.С.</u>
	<u>руководителя СТОТ и ПБ(АО "Витимэнерго")</u>	<u>Рогозинского Р. Н.</u>
	<u>начальника РЭС-2 (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Блинникова С.В.</u>
	<u>начальника РЭС-3 (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Серова И.М.</u>

составила настоящий акт в том что, в ходе обследования высоковольтных разъединителей РЛНД-110 и РЛНД - 35 установленных на территории ОРУ ПС 110 кВ и ПС 35 кВ АО «Витимэнерго» проводимого в период с "12" сентября 2016 г. по "16" сентября 2016 г., установлено их следующее техническое состояние:

В результате длительного срока эксплуатации опорная фарфоровая изоляция полюсов разъединителей имеет следы разрушения (сколы превышающие допустимые параметры более 1 мм глубиной и площадью более 200 мм., трещины в теле фарфора и в армировочных швах превышают 0,5 мм).

На основании визуального осмотра, установлена следующая оценка состояния оборудования:

Изоляция разъединителей РЛНД-110 и РЛНД-35 установленных на территории ОРУ ПС 110 кВ и ПС 35 кВ АО «Витимэнерго» находится в не удовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям нормативно-технической документации, пригодна к дальнейшей эксплуатации с ограничениями.

Председатель комиссии: Махчаев А.Р.

Члены комиссии:

Печуричко М.С.Рогозинский Р.Н.Блинников С.В.Серов И.М.