



ПОЛЮС АО «Витимэнерго»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

**АКТ № 1-3
ОБСЛЕДОВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЗА И ПА, УСТАНОВЛЕННЫХ
НА ПС АО «ВИТИМЭНЕРГО»**

от "31"июля 2016г.

Оборудование РЗА отходящих линий

Подразделение РЭС – 1, РЭС – 2, РЭС – 3, РЭС – 4, РЭС – 5,

Место расположения ПС 110 кВ, ПС 220 кВ

Комиссия в составе:

Начальник ЦЭТЛ АО «Витимэнерго»:

А.Р. Кошелев

Зам.начальника СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

А.Ф. Латка

Инженер АСУ ТП СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

А.А. Черниченко

Комиссия проанализировала техническое состояние устройств релейной защиты и автоматики на ПС 35 кВ «Хомолхо-2», «Серговская», «Андреевская», ПС 110 кВ «Перевоз», «Мараканская», «Кропоткинская», «Вачинская», «Бодайбинская», «Артемовская», ПС 220 кВ «Мамакан» АО «Витимэнерго» и подвела следующие итоги:

В результате длительного срока эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики более 25 лет, а также моральный и фактический износ реле требуется замена этих устройств. Учитывая срок службы и фактическое состояние устройств РЗА и ПА восстановление их становится нерентабельным и нецелесообразным.

Решение комиссии:

Устройства РЗА и ПА установленные на ПС 35 кВ «Хомолхо-2», «Серговская», «Андреевская», ПС 110 кВ «Перевоз», «Мараканская», «Кропоткинская», «Вачинская», «Бодайбинская», «Артемовская», ПС 220 кВ «Мамакан» АО «Витимэнерго» находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют современным требованиям нормативно-технической документации и не пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Начальник ЦЭТЛ АО «Витимэнерго»:

А.Р. Кошелев

Зам.начальника СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

А.Ф. Латка

Инженер АСУ ТП СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

А.А. Черниченко



ПОЛЮС АО «Витимэнерго»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

**АКТ № 1-2
ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЛЕ ЗЕМЛЯНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА
ПС 35 кВ «Хомолхо», «Серговская».**

от "31"июля 2016г.

Оборудование Реле земляной защиты
Подразделение РЭС – 2, РЭС – 3,
Место расположения ПС 110 кВ, ПС 220 кВ

Комиссия в составе:




Начальник ЦЭТЛ АО «Витимэнерго»:	А.Р. Кошелев
Зам.начальника СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:	А.Ф. Латка
Инженер АСУ ТП СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:	А.А. Черниченко

Комиссия проанализировала техническое состояние реле земляной защиты на ПС 35 кВ «Хомолхо», «Серговская» АО «Витимэнерго» и подвела следующие итоги:

В результате длительного срока эксплуатации реле земляной защиты более 10 лет, а также моральный и фактический износ реле земляной защиты (ОЗЗ) (ЗЗП-1) требует замены этих устройств. Учитывая срок службы и фактическое состояние устройств реле защиты (ЗЗП-1) восстановление их становится нерентабельным и нецелесообразным.

Решение комиссии:

Реле земляной защиты (ОЗЗ) (ЗЗП-1) установленные на ПС 35 кВ «Хомолхо», «Серговская» АО «Витимэнерго» находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют современным требованиям нормативно-технической документации и не пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Начальник ЦЭТЛ АО «Витимэнерго»:		А.Р. Кошелев
Зам.начальника СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:		А.Ф. Латка
Инженер АСУ ТП СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:		А.А. Черниченко

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

**АКТ № 1-1
ОБСЛЕДОВАНИЯ ФИКСИРУЮЩИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ПС 110 кВ**

от "31"июля 2016г.

Оборудование Фиксирующие приборы
Подразделение РЭС – 2, РЭС – 3, РЭС – 5
Место расположения ПС 110 кВ, ПС 220 кВ

Комиссия в составе:

Зам.начальника СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

А.Ф. Латка

Инженер АСУ ТП СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

А.А. Черниченко


Комиссия проанализировала техническое состояние устройств ОМП на ПС 110 кВ АО «Витимэнерго» и подвела следующие итоги:

В результате длительного срока эксплуатации устройств ОМП (ЛИПФ) более 25 лет, а также моральный и фактический износ устройства ОМП требует замены этих устройств. Учитывая срок службы и фактическое состояние устройств ОМП (ЛИПФ) восстановление их становится нерентабельным и нецелесообразным.


Решение комиссии:

Устройства ОМП (ЛИПФ) установленные на ПС 110, 220 кВ АО «Витимэнерго» находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют современным требованиям нормативно-технической документации и не пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Зам.начальника СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

 А.Ф. Латка

Инженер АСУ ТП СРЗиЭА АО «Витимэнерго»:

 А.А. Черниченко