



ПОЛЮС АО «Витимэнерго»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

АКТ № 10-16
ОБСЛЕДОВАНИЯ КТПН-400-6/0,4
УСТАНОВЛЕННЫХ В Г. БОДАЙБО

от "22" сентября 2016 г.

Оборудование КТПН-400-6/0,4
Подразделение Горсеть
Место расположения г. Бодайбо

Комиссия в составе:

председателя	начальника ПТО (АО "Витимэнерго")	Махчаева А.Р.
членов комиссии:	инженера ПТО (АО "Витимэнерго")	Печуричко М.С.
	руководителя СТО и ПБ (АО "Витимэнерго")	Рогозинского Р. Н.
	начальника Горсети (АО "Витимэнерго")	Татаринова С.А.

составила настоящий акт в том что, в ходе обследования КТПН-400-6/0,4 установленной на территории г. Бодайбо проводимого в период с "19" сентября 2016 г. по "21" сентября 2016 г., установлено ее следующее техническое состояние:

В ходе осмотра и обследования рассмотрена техническая документация, состояние изоляции, коммутационных аппаратов и фундамента КТПН-400-6/0,4. Установлено, что срок эксплуатации данной КТПН значительно превышает нормативный (25 лет), имеет не заводское изготовление (не соответствует требованиям нтд.). Составные части привода выключателя нагрузки ВН-6 имеют высокую степень износа, необходима замена контактной системы. В результате длительного срока эксплуатации опорная фарфоровая изоляция имеет следы разрушения (сколы превышающие допустимые параметры более 1 мм глубиной и площадью более 200 мм., трещины в теле фарфора и в армировочных швах превышают 0,5 мм).

Фундамент имеет трещины и отслоения, требует капитального ремонта. Имеются потеки масла с бака силового трансформатора.

По результатам осмотра комиссия установила: Необходим капитальный ремонт с заменой изоляции шинного моста 0,4 кВ, контактной системы выключателя нагрузки ВН-6 и бака силового трансформатора, ремонт фундамента. Учитывая фактическое состояние оборудования и фундамента КТПН, а так же стоимость запасных частей и материалов для проведения восстановительных работ ее капитальный ремонт не целесообразен, КТПН-400-6/0,4 подлежит замене.

На основании анализа представленных документов и визуального осмотра, установлена следующая оценка состояния оборудования:

КТПН-400-6/0,4 установленная на территории г. Бодайбо находится в не удовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям нормативно-технической документации, пригодна к дальнейшей эксплуатации с ограничениями.

Председатель комиссии: Махчаев А.Р.

Члены комиссии: Печуричко М.С.

Рогозинский Р.Н.

Татаринов С.А.

