



**ПОЛЮС АО «Витимэнерго»**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»**

**АКТ № 12-16  
ОБСЛЕДОВАНИЯ КТПН-630-6/0,4  
УСТАНОВЛЕННЫХ В Г. БОДАЙБО**

от "22" сентября 2016 г.

Оборудование КТПН-630-6/0,4  
Подразделение Горсеть  
Место расположения г. Бодайбо

Комиссия в составе:

председателя	<u>начальника ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Махчаева А.Р.</u>
членов комиссии:	<u>инженера ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Печуричко М.С.</u>
	<u>руководителя СОТ и ПБ(АО "Витимэнерго")</u>	<u>Рогозинского Р. Н.</u>
	<u>начальника Горсети (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Татарина С.А.</u>

составила настоящий акт в том что, в ходе обследования КТПН-630-6/0,4 установленной на территории г. Бодайбо проводимого в период с "19" сентября 2016 г. по "21" сентября 2016 г., установлено ее следующее техническое состояние:

В ходе осмотра и обследования рассмотрена техническая документация, состояние изоляции, коммутационных аппаратов и фундамента КТПН-630-6/0,4. Установлено, что срок эксплуатации данной КТПН значительно превышает нормативный (25 лет), имеет не заводское изготовление (не соответствует требованиям нтд.). Составные части привода выключателя нагрузки ВН-6 имеют высокую степень износа, необходима замена контактной системы. В результате длительного срока эксплуатации опорная фарфоровая изоляция имеет следы разрушения (сколы превышающие допустимые параметры более 1 мм глубиной и площадью более 200 мм., трещины в теле фарфора и в армировочных швах превышают 0,5 мм).

Фундамент имеет трещины и отслоения, требует капитального ремонта. Имеются потеки масла с бака силового трансформатора.

По результатам осмотра комиссия установила: Необходим капитальный ремонт с заменой изоляции шинного моста 0,4 кВ, контактной системы выключателя нагрузки ВН-6 и бака силового трансформатора, ремонт фундамента. Учитывая фактическое состояние оборудования и фундамента КТПН, а так же стоимость запасных частей и материалов для проведения восстановительных работ ее капитальный ремонт не целесообразен, КТПН-630-6/0,4 подлежит замене.

На основании анализа представленных документов и визуального осмотра, установлена следующая оценка состояния оборудования:

КТПН-630-6/0,4 установленная на территории г. Бодайбо находится в не удовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям нормативно-технической документации, пригодна к дальнейшей эксплуатации с ограничениями.

Председатель комиссии: Махчаев А.Р.

Члены комиссии: Печуричко М.С.

Рогозинский Р.Н.

Татарин С.А.



М.П