



ПОЛЮС АО «Витимэнерго»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

АКТ №13-16

ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЛ 6 кВ №7 и №8 г. БОДАЙБО

от «22» сентября 2016г.

Оборудование ВЛ 6 кВ №7 и №8

Подразделение Горсеть

Место расположения г. Бодайбо

Комиссия в составе:

председателя начальника ПТО (АО «Витимэнерго»)

Махчаева А.Р.

членов комиссии: инженера ПТО (АО «Витимэнерго»)

Печуричко М.С.

руководителя СТО и ПБ (АО «Витимэнерго»)

Рогозинского Р.Н.

начальника Горсети (АО «Витимэнерго»)

Татаринова С.А.

составила настоящий акт в том, что в ходе обследования ВЛ 6 кВ №7 и №8 в г. Бодайбо, проводимого в период с 19 сентября 2016г. по 21 сентября 2016г., установлено их следующее техническое состояние:

в ходе осмотра и обследования рассмотрена техническая документация, состояние изоляции, арматуры и опор ВЛ 6 кВ.

Установлено, что ВЛ выполнены на всем протяжении из деревянных опор, срок эксплуатации более 30 лет. За период эксплуатации ВЛ производились замены элементов опор, которые уже имеют признаки разрушений и требуется их замена. Исходя из общего состояния опор, замена только этих элементов не целесообразна. Для увеличения надежности электроснабжения, увеличения сроков эксплуатации ВЛ и межремонтного интервала, требуется замена деревянных опор на железобетонные.

На основании анализа представленных документов и визуального осмотра, установлена следующая оценка состояния оборудования:

ВЛ 6 кВ №7 и №8, расположенные на территории г. Бодайбо, находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют требованиям нормативно-технической документации, требуется замена деревянных опор на железобетонные.

Председатель комиссии:

Махчаев А.Р.

Члены комиссии:

Печуричко М.С.

Рогозинский Р.Н.

Татаринов С.А.

