

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТИМЭНЕРГО»

АКТ № 8-16
ОБСЛЕДОВАНИЯ МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 6 кВ
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЗРУ – 6 кВ
ПС 110 кВ АРТЁМОВСКАЯ

от "22" сентября 2016г.

Оборудование Масляные выключатели 6 кВ

Подразделение РЭС – 2

Место расположения ПС 110 кВ Артёмовская

Комиссия в составе:

председателя	<u>начальника ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Махчаева А.Р.</u>
членов комиссии:	<u>инженера ПТО (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Печуричко М.С.</u>
	<u>руководителя СОТ и ПБ(АО "Витимэнерго")</u>	<u>Рогозинского Р. Н.</u>
	<u>начальника РЭС-2 (АО "Витимэнерго")</u>	<u>Блинникова С.В.</u>

составила настоящий акт в том что, в ходе обследования масляных выключателей 6 кВ установленных в ЗРУ – 6 кВ на ПС 110 кВ Артёмовская проводимого в период с "19" сентября 2016 г. по "21" сентября 2016 г., установлено их следующее техническое состояние:

В ходе осмотра и обследования рассмотрена техническая документация, состояние изоляции, баков выключателей. Установлено, что срок эксплуатации данных выключателей значительно превышает нормативный (25 лет). Составные части приводов выключателей имеют высокую степень износа. Необходима замена, контактной системы.

По результатам осмотра комиссия установила: Необходим капитальный ремонт с заменой контактной системы, элементов приводов и масла. Выключатели данных типов сняты с производства, запасные части изготавливаются штучно под заказ, в связи с чем имеют значительную стоимость. Учитывая фактическое состояние выключателей и стоимость запасных частей, их капитальный ремонт не целесообразен. Выключатели 6 кВ установленные в ЗРУ – 6 кВ подлежат замене.

Перечень предъявленных комиссии актов и протоколов:

№ п.п.	Наименование актов, протоколов	Выдал, наименование организации	Дата
1	<i>Протоколы проверки и регулирования масляного выключателя</i>	АО «Витимэнерго»	2015-2016 гг.
2	<i>Протокол испытания масляного выключателя</i>	АО «Витимэнерго» ЦЭТЛ	2015-2016 гг.

На основании анализа представленных документов и визуального осмотра, установлена следующая оценка состояния оборудования:

Масляные выключатели 6 кВ установленные в ЗРУ – 6 кВ ПС 110 кВ Артёмовская находятся в не удовлетворительном состоянии и не соответствует требованиям нормативно-технической документации, пригодены к дальнейшей эксплуатации с ограничениями.

Председатель комиссии:

Махчаев А.Р.



Члены комиссии:

Печуричко М.С.



Рогозинский Р.Н.



Блинников С.В.

